

# Maßpfeile

Sie werden spitz gezeichnet. Ein Maßpfeil berührt die Maßhilfslinie, er ist vollständig ausgemalt. Sollte kein Platz für die Maßpfeile sein, dürfen sie auch außen angebracht werden.

Erklärvideo zur Bemaßung



## Technisches Zeichnen

Die Bemaßung

Die Bemaßung

- ist immer eindeutig.
- ist fertigungsbezogen, d.h. die Maße sind so wie das Werkstück gefertigt wird.
- ist übersichtlich.

## Maßlinien

Maßlinien werden als schmale Volllinien gezeichnet. Die erste Körperkante entfernt. Die nächste Maßlinie ist 10 mm weit von der Körperkante entfernt. Die nächste Maßlinie ist 8 mm von der vorherigen Maßlinie entfernt. Maßlinien dürfen sich nicht schneiden! Körperkanten sind keine Maßlinien.

## Maßzahlen

Sie werden mit 2 mm Abstand in der Mitte der Maßlinie leserlich geschrieben. Die Zahlen in einer technischen Zeichnung sind immer von unten oder von rechts lesbar.

## Maßhilfslinien

Die Maßhilfslinien sollten sich nicht schneiden. Sie dürfen eine Maßlinie nicht schneiden. Sie stehen 2 mm über die Maßlinie über.

-6-

-5-

-7-

-4-

[www.minibooks.ch](http://www.minibooks.ch)

-3-

-2-